Standar Nasional Indonesia

# Ukuran cucuk cantink tulis



# DAFTAR ISI

		Halama
1	Ruang Lingkup	1
	Definisi	1
	Penggolongan Canting Tulis	1
4	. Syarat Ukuran Cucuk Canting Tulis	2
5	. Cara Pengambilan Contoh,	2
	. Cara Uji	3
	. Syarat Lulus Uji	4

### UKURAN CUCUK CANTING TULIS

### 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, penggolongan canting tulis, syarat ukuran cucuk canting tulis, cara pengambilan contoh, cara uji dan syarat lulus uji canting tulis

### 2. DEFINISI

- 2.1. Canting tulis adalah alat yang terdiri dari badan dan tangkai untuk menuliskan lilin batik cair pada kain atau bahan lain yang depat dibatik
- 2.0. Radam adalah bagian dari canting tulis, terbuat dari bagian yang berbentuk kepala burung sebagai tempat lilin batik cair lihat Gambar 1
- 2.3. Cucuk adalah begian ujung badan dari canting tulia berbentuk pipa dengan diameter tertentu dan merupakan saluran lilin batik cair untuk dituliakan pada kain atau bahan lain yang dibatik, lihat Gambar.
- 2.4. Tangkai adalah bagian pangkal dari canting tulio, sebagai alat pegangan dan dudukan badan canting yang terbuat dari bahan yang tidak menghantarkan panas (bambu, kayu, plastik, dan lain-lain), lihat Gambar 1

## 3. PENGGOLONGAN CANTING TULIS

- 3.1. Canting iden (pengisi) adalah canting tulis yang dipakai untuk membentuk isen batik, sesuai dengan SII. 0042 74, Definisi Isen Batik. 1)
- 3.2. Canting klowong adalah canting tulis yang dipakai untuk mem bantuk klowongan atau kerangka motif batik.
- 3.3. Canting tembokan adalah canting tulis yang dipakai untuk me nutup begian-bagian motif tertentu yang tidak dikehendaki
  warna.

# CUCUK CANTING TULIS 4. SYARAT UKURAN

cucuk canting tulis ditetapkan seperti tertera pada 1 Syarat ukuran

United Only Centific Falis j--1 [atal

	remitokan j	सब्देश	5 2,56-3,6	3,29-3,8	
	Canting Tembokan	Sedang	2,07-2,55	2,72-3,28	
		Halus	1,58-2,06	2,15-2,71	
<b>.</b>		Kesar	1,30-1,57	1,81-2,14	
an Canting	Canting Klowong	Sedang	1,02-1,29	1,47-1,80	
Penggolongan Canting	Canting	Halus	0,74-1,01	1,13-7,46	
	Isen (pengisi)	2000 E	6,39-0,72	6,98-1,12	
		Sedeng	0,46-0,59	0,79-0,95	
	Canting	Ralus	0,32-0,45	0,62-0,78 (	
				E ·	
			nameter dalam	Diameter luar	
	Q.		r-i	2.	# .

5. CARA FENGAMBILAN COMPON

SEU COUS

Stil Ools Pemerikaaan Contoh un diambil sesuai 5.1. Contoh uji

dengan cara uji sebaga

Catatan :

dirubah menjadi safi oʻoʻzdo-1989-4 SII 0042-74 2) dirubah menjadi ; SMI.0615-1989-A

= 301 0240 -19E 2400

0 0613 1785

Tabel II
Pengambilan Contoh

Jumlah	Bawang	dalam Par	rtai -		Jumlah Conto	sh Uji	yang Dia	mbil
			*					
2	sampai	8				2	i.	
9	samyvii	15				. 5		
16	sampai	25	3	1		8		. 4
26	sampai	50			4	13		
51	sampai	90			•	20		
91	sampai	150				32	*	
151	sampai.	280				50		
281	sampai	500		1		80 .		*
501	sampai	1200				125		
1201	rampai.	3200				200		
3201	sampai	10000				315		
10001	sarapadi.	35000		ĺ		500	*	
35001	sampai	150000				800		
150001	sampai	ke atas				1250		

5.2. Pengambilan contoh untuk pengujian harus dilakukan terhadap canting tulis dalam keadaan siap pakai oleh konsumen.

# 6. CARA UJI

# 6.1. Peralatan

- Jarum presisi
- Alat pengukur ( jangka sorong )

# 6.2. Pelaksanaan Pengujian

# 6.2.1. Pengukuman diameter dalam

- Ambil canting tulis, tusukkan jarum presisi yang sesuai dengan lobang cucuk canting, kemudian catat ukuran jarumnya. Pengukuran dilakukan sekali tiap contoh uji

## 6.2.2. Pengukuran diameter luar

- Ambil canting tulis, ukur diameter terbesar dari ujung cucuk canting dengan alat pengukur (jangka sorong) kemudian hasilnya dicatat.

Pengukuran dilakukan minimal 2 kali pada tempat yang ber - beda untuk setiap contoh uji dan hasil rata-rata merupakan hasil pengukuran.

6.3. Hasil uji adalah hasil rata-rata pengujian dihitung sebagai berikut:

$$\frac{x}{x} = \frac{n}{\varepsilon_{i-1}} = \frac{xi}{n}$$

X = harga rata-rata dinyatakan dalam satuan milimeter dengan ketelitian 2 angka dibelakang koma.

$$i = 1, 2, 3 \dots n$$


n = jumlah oontoh uji


### 7. SYARAT LULUS UJI

Setiap golongan canting tulio dalam partai dinyatakan lulus uji bila sesuai dengan ketentuan seperti Tabel III


Tabel III
Syarat Lulus Uji

Jumlah Contoh	yang diuji	Jumlah contoh uji yang diperboleh- kan tidak memenuhi syarat				
2-5			0			
Ω			1 1			
43			2			
1.3	*	*	3			
20			. 5			
32			7	*		
50 80			10	*		
80	•		1.4		1	
125			14			
200			21			
315		*	30			
500	3		44			
≥800			50	4	* 4	
	(+)		4			
		THE	3			





Gambar 2 Pandangan atas Canting Tulis





### BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4 Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail: bsn@bsn.go.id